



Domov (<http://www.urso.gov.sk>)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Číslo transakcie: **PTSR-CAULJT-164828**

Dátum vytvorenia záznamu: **20.01.2022**

Obchodné meno:*

Obec Spišské Hanušovce

Sídlo (miesto podnikania):*

97, 059 04 Spišské Hanušovce

IČO:*

00326551

Číslo potvrdenia o registrácii:*

00326551 0055/2013/V-RG

Počet OM:*

2

Od:

01.01.2021

Do:

31.12.2021

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania vody podľa § 3 ods.1 vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov

Stípec Štandard kvality	A [počet]	B [počet]	C [počet]	D [počet]	E [%]	F [počet]	G [hodnota]	
§ 3 ods. 1 písm. a)	0	0	0	0	0,00	0	0	
§ 3 ods. 1 písm. b)	0	0	0	0	0,00	0	0,15	
§ 3 ods. 1 písm. c)	0	0	0	0	0,00	0	0	
§ 3 ods. 1 písm. d)	0	0	0	0	0,00	0	0,15	
§ 3 ods. 1 písm. e)	0	0	0	0	0,00	0	0	
§ 3 ods. 1 písm. f)	0	0	0	0	0,00	0	0,15	
§ 3 ods. 1 písm. g)	0	0	0	0	0,00	0	0,05	
§ 3 ods. 1 písm. h)	0	0	0	0	0,00	0	0,05	
§ 3 ods. 1 písm. i)	0	0	0	0	0,00	0	0,1	
§ 3 ods. 1 písm. j)	0	0	0	0	0,00	0	0,2	
§ 3 ods. 1 písm. k)	0	0	0	0	0,00	0	0,15	
§ 3 ods. 1 písm. l)	0	0	0	0	0,00	0	0,05	
Úroveň kvality odvádzania vody (%):								100
Požadovaná hodnota (%):								95

Prehľad o výške kompenzačných platieb

Stručný popis štandardu kvality	Kompenzačná platba [€]	Počet vyplatených kompenzačných platieb
§ 3 ods. 1 písm. b) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody	0	0
§ 3 ods. 1 písm. d) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti	0	0
§ 3 ods. 1 písm.f) - opätovné obnovenie odvádzania vody	0	0
§ 3 ods. 1 písm.g) - dodržanie lehoty na zaslanie odpovede na podanie na odvádzanie vody	0	0
§ 3 ods. 1 písm. j) - zabezpečenie plynulého odvádzania vody	0	0
§ 3 ods. 1 písm. k) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody	0	0
Spolu:	0	0